

AEA HPMax Mk2 Servicekit Karte

Art. Nr.: GG_1001664

9,90 €

Gewicht: 0.2 kg

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.



Produktinformationen "HPMax Mk2 Servicekit Karte"

Dieses Kit dient der Wartung der Karte der HP Max Mk2.

Lieferumfang:

- 1x Abreißschraube
- 1x Kragenscheibe
- 2x Ersatzdichtung

Die Abreißschraube ist mit mittel- oder hochfestem Schraubensicherungslack einzubringen. (Nicht enthalten)

z.B. Loctide 243 oder Loctide 270

Lieferland: Deutschland